



Kondenzátor Cb - 60  $\mu$ F pro LM50; 75; 100  
 Kondenzátor Cb - 180  $\mu$ F pro LM200

### Popis svorek

Svorky	Popis
1; 2	Výstup DC 12V - 50mA
3; 4	Připojení čidla BS2
5; 6	Komunikace RS485
7; 8; 9	Řídící vstupy 1 a 2
10; 11	Napájení AC 230V
12; 13; 14	Připojení tepelné pojistky motoru
15	Řídící vstup 3. AC 230V - L
16; 17; 18	Připojení kladiv (pouze pro FR trh)
20	Vstup 1x230
22	PE
24; 25	Výstup na motor