



Cb - běhový kondenzátor / Permanent split capacitor
Cb = 50µF

Popis svorek

Svorky	Popis
1; 2	Výstup DC 12V - 50mA
3; 4	Připojení čidla BS2
5; 6	Komunikace RS485
7; 8; 9	Řídící vstupy 1 a 2
10; 11	Napájení AC 230V
12; 13; 14	Připojení tepelné pojistky motoru
15	Řídící vstup 3. AC 230V - L
16; 17	Výstup na motor
18	Vstup 1x230